




ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ

APELE ROMÂNE

EXPLOATAREA COMPLEXĂ STÂNCA COSTEȘTI



A.N. APELE ROMÂNE	
EXPLOATAREA COMPLEXĂ STÂNCA COSTEȘTI	
INTRARE	WF 634 NH 2
IESIRE	03.06.2022
DATA	

CATRE: S.C NOVA APASERV S.A. BOTOSANI

Prin prezenta va cunica că marți 7 iunie 2022 vom intrerupe furnizarea apei la SP Stanca între orele 8-16 pentru remedierea unor defectiuni pe conductă de aducție.

Va rugam luati măsurile ce se impun în aceasta situație.

Cu respect,

p. Director
ing. Gabriel Costel RAULIUC
S企ăriile de exploatare

Sing. Vlad DORNEANU

EXPLOATAREA COMPLEXĂ STÂNCA COSTEȘTI
str. Toma Cozma, nr. 13, C.P. 700554, Iași, jud. Iași
Tel: +4 0232 410 390 | Dispecerat: 0231 564 247
Fax: +4 0232 410 391 | Dispecerat: 0231 564 321
Email: ec.stanca@gmail.com

C.I.F. 18292838; Cod Fiscal TVA: RO 33339837
IBAN: RO66 TREZ 4065 0220 1X02 0626



NOVA APASERV
water & sewerage

S.C. NOVA APASERV S.A.
Bulevardul Mihai Eminescu nr.34 Cod poștal 710030 Botoșani România



Reg. Com.: J07-377-29.10.2009 CUI: 26161230-29.10.2009 Capital social: 17.701.786 Lei

Banca: B.C.R. Sucursala Botoșani Cont: RO79RNCB004113050010001

Banca: Trezoreria Botoșani Cont: RO41TREZ1165069XXX006244

Tel: 0040-374-106-300 Fax: 0040-374-106-803 Email: nova@apabotosani.ro Web: www.apabotosani.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

06.06.2022

NOVA APASERV S.A.
BOTOȘANI
SECRETARIAT

06. IUN. 2022

INTRARE Nr. 324
IEȘIRE

S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani anunță că mâine 07.06.2022, în intervalul orar 08:00-16:00, Administrația Națională Apele Române - Exploatarea Complexă Stâncă Costești, are programate lucrări în zona stației de Pompare Stâncă în vederea remedierii unor defecțiuni pe conducta de aducție, fapt pentru care se va sista furnizarea apei potabile, către utilizatorii din orașul Ștefănești, orașul Săveni, respectiv comunele: Românești, Santa Mare, Călărași, Răuseni, Todireni, Albești, Trușești, Dângeni, Ungureni, Dobârceni, Durnești, Mihălășeni, Hlipiceni, inclusiv comunele Bivolari, Andrieșeni din județul Iași.

Având în vedere că tratarea apei, umplerea și reechilibrarea sistemului sunt operații ce trebuie să se facă lent și treptat pentru evitarea producerii unor eventuale avarii, și corelat cu configurația terenului în zonele de distribuție, informăm consumatorii că reluarea furnizării apei va fi resimțită diferențiat de către aceștia, întregul sistem intrând în parametrii normali de funcționare abia în cursul zilei de vineri.

Pentru evitarea efectelor negative cauzate de lipsa apei, rugăm consumatorii să-și constituie rezervele de apă necesare.

Director General

ing. Liviu - Nicolae Stefan

The stamp contains the following text:
S.T.A.T.E.A COMERCIALĂ
26161230
NOVA APASERV S.A.
J07/377/2009
BOTOȘANI-ROMÂNIA